

# Endelig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige veje  
til private fællesveje

Enghaven 45-58, Ulfborg




**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE

Kulturen til forskel

# Bilag 1

## Tilstandsrapport

<b>Vejnavn Vej nr.</b>	Enghaven 45-58 6790178-02-b
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Beskrivelse af vejanlægget</b>	<p>Vejen er en boligvej udformet som T. Fortov på vest og nord siden bestående af 2 fliserækker og 2*1 rækker chaussesten. Fortov på øst og nordsiden bestående af 2 fliserækker samt 2*1 chaussesten. Vendeplads for enden af vejen i begge sider.</p> <p>Der er en stiksti mod vest og mod øst. Disse stikstier forbliver offentlige.</p>
<b>Resultat</b>	<p>Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p>Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p>
<b>Noter</b>	<p>Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p>
	<p>Dato 31. august 2023</p> <p> <b>Underskrift</b></p>

## Belægninger

### Kørebane:

- Bituminøs belægning: Egned for nedklassificering: Ja / ~~Nej~~ Bilag 2
- Sten- og flisebelægning: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 3
- Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet.

### Fortove / kantsten:

- Bituminøs belægning: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 2
- Sten- og flisebelægning inkl. kantsten: Egned for nedklassificering: Ja / ~~Nej~~ Bilag 3
- Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet.

## Afvanding

- Brønde: Egned for nedklassificering: Ja / ~~Nej~~ Bilag 4.1
- Ledninger: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.2
- Rabat/trug og grøft Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 4.3

## Belysning

- Master, armatur & lyskilder: Omfattet af overdragelsen: ~~Ja~~ / Nej
- Master, armatur & lyskilder: Er der leasingaftale: Ja / Nej
- Master, armatur & lyskilder: Egned for nedklassificering: Ja / Nej Bilag 5

## Vejens udstyr mv.

- Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: Egned for nedklassificering: Ja / ~~Nej~~ Bilag 6

## Bygværker med spændvidde større end 2 m

- Se særskilt tilstandsrapport: Omfattet af overdragelsen: Ja / Nej
- Se særskilt tilstandsrapport: Egned for nedklassificering: Ja / Nej

## Øvrige forhold

- Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: ~~Ja~~ / Nej

# Bilag 2

## Eftersyn: Bituminøse belægninger

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

<p><b>Egnethed for nedklassificering:</b></p> <p>Beregnet restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger: 80,57 %</p> <p>Er den beregnede restlevetid efter udbedring af slaghuller og afskalninger større end 25 % af den teoretiske, tekniske levetid: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej</p> <p>Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej</p> <p><b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b></p> <p><b>Bemærkninger:</b></p>
---



De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen: Vedligehold af færdselsarealet.

Skadestype	Bedømmelse
------------	------------

	Hvad registreres?	Skadens omfang	Skadesfaktor	Skadesgrad (4)
--	-------------------	----------------	--------------	----------------

		Abs. mål	%		
Langsgående revner	Samlet længde af langsgående revner der er bredere end 0,5 cm	1,5 m	0,8475 % af vejens længde	2	1,695
Samlingsrevner	Samlet længde af revner (bredere end 0,5 cm) der optræder i asfaltsamlinger	m	% af vejens længde	1,5	
Krakeleringer	Samlet areal af krakelerede områder	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	14	
Afskalninger	Samlet areal af afskalninger	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	18	
Slaghuller	Samlet areal af slaghuller	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	30	
Lunker og sætninger (1)	Samlet areal af områder med lunger og sætninger, der har en dybde på 2 cm eller mere	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	17	
Sporkøring (2)	Samlet længde af sporkøring med en dybde på 2 cm eller mere	m	% af vejens længde	1	
Udtørring (stentab)	Udtørring ≥70 % eller omfattende stentab	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	5	
Lapper – pletvise	Samlet areal af lapper	m <sup>2</sup>	% af vejens areal	8	
Andre lapper (3)	Samlet areal af lapper	0,75 m <sup>2</sup>	0,06299 % af vejens areal	1	0,0623

	Skadessum total (5)				1,7573
	Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger (6)				1,7573

- (1): Inkluderer lunger ved rendestensriste
- (2): Dvs. at hvis der er sporkørt i begge hjulspor i begge retninger på hele strækningen, er den samlede længde = 4 x vejens længde
- (3): Kantforstærkning, ledningsgrave m.m.
- (4): Skadesgrad er produktet af skadens omfang i % gange tilhørende skadesfaktor
- (5): Skadessum total er summen af skadesgrader for alle skadestyper
- (6): Skadessum efter udbedring af slaghuller og afskalninger beregnes på samme måde som skadessum total, men hvor skadesfaktoren for slaghuller ændres fra 30 til 8 og skadesfaktoren for afskalninger ændres fra 18 til 8.

# Bilag 3

## Eftersyn: Sten- og flisebelægninger

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

### Egnethed for nedklassificering:

Overholder tilstanden af alle elementer de anførte krav:  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:

Fortovet udskiftes med 30\*30 coloc sten.  
2 stk. brønddæksel i fortov sænkes

# Vurderingsskema: Sten- og flisebelægninger

De i nedenstående skema anførte vurderinger udføres jf. vejreglen Vedligehold af færdselsarealet.

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b> 15.6.23	<b>Initialer:</b> PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/> Foto <input type="checkbox"/> Videooptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> _____	

Skadestyper	Bedømmelse (1)	Bemærkninger
-------------	----------------	--------------

	Alvorlighed	Omfang	Krav	
--	-------------	--------	------	--

		Abs. Mål	%		
Kanter	Kant > 3 cm	stk.		Må ikke forekomme	
Lunker og sætninger	Dybde > 4 cm	m <sup>2</sup>		Max. 10 %	
Knækkede fliser	Alle	stk	<1	Max. 25 %	
Afskalninger	Alle	stk.		Max. 10 %	
Manglende sten og fliser	Alle	Stk		Må ikke forekomme	
Manglende fugemateriale	Dybde > 2 cm	m <sup>2</sup>		Max. 2 %	
Defekte kantsten (2)	Skadestype 1	Stk		Må ikke forekomme	Udskiftes inden nedklassificering
Ujævnt kantstensforløb (3)	Vertikalt > 2 cm Horisontalt > 5 cm	m		Må ikke forekomme	
Ujævnt kantstensforløb (4)	Bortledning af vand til riste	m		Ingen opstuvning over kantsten	
Skader ved riste, dæksler o.l.	Alle	Stk		Skal kunne afvande	

<b>Noter:</b>
---------------

- (1): Omfanget af skader opgøres i absolut mål, og hvor dette er relevant tillige i % jf. vejreglen.
- (2): Defekte kantsten vurderes i forhold til skadens alvorlighed jf. vejreglen og nedenstående vejledningen.
- (3): Forskydning mellem to kantsten
- (4): Hvor kantstenen er en del af afvandingen gælder at afvandingselementerne enkeltvis og samlet kan sikre en tilstrækkelig afvanding af overfladearealer i forhold til normale nedbørsmængder (oftest sat til 140 l/s/ha).



# Bilag 4.1

## Eftersyn: Afvanding – brønde

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

<b>Egnethed for nedklassificering:</b>		
Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Er der konstateret trafikfarlige forhold:	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
<b>Påtænkte udbedringsarbejder:</b>		
Der etableres tørløbsbrønd ved nr. 50 hvor der i dag står meget vand.		
Der stilles en garanti på vejbrønde og stikledninger af Holstebro Kommune på 10 år. Dvs. hvis brønd eller stikledning bliver defekte inden for 10 år efter nedklassificeringsdatoen udfører Holstebro Kommune arbejdet for Holstebro Kommunes regning. Ved misligholdelse af brønde og stikledning bortfalder garantien. Misligholdelse kan være manglende tømning af sandfang.		

# Vejbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>			Bemærkning:
	Materiale:	Tilstand (1):	
Rist		<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
		<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
		<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.			

<b>Noter:</b>
---------------

# Hovedbrønde

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvisning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Dæksel	<input type="checkbox"/> Jern	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Brønddel	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
(1): Hvor forskellige brønde inden for berørte område har forskellige tilstande, må det på supplerende bilag beskrives, hvilke, der er tilstand a, b eller c.			

<b>Noter:</b>
Ikke omfattet af nedklassificering. Vestforsyning ejer hovedbrønde og hovedledninger.



# Ledninger

<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

<b>Beskrivelse af type, dimension, beliggenhed og omfang:</b>
Årstal for etablering: Ukendt
Henvi sning til tegning/bilag:

<b>Tilstand:</b>	Materiale:	Tilstand (1):	Bemærkning:
Stikledning:	<input type="checkbox"/> Plast	<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beton:	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	
Hovedledning/	<input type="checkbox"/> Plast	<input type="checkbox"/> (a) God, som ny	
Drænledning:	<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig	
	<input type="checkbox"/> Andet:	<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	

(1): Hvor afvandingselementerne inden for berørte område har forskellige tilstande, må tilstanden anføres på supplerende bilag.

<b>Noter:</b>
Afledes overfladevand fra tilstødende ejendomme til grøft, trug eller rabat: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Hovedledning ejes af Vestforsyning.

# Bilag 4.3

## Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

<b>Noter:</b> Ikke relevant, da der ikke er rabatter og grøfter
--

# Bilag 5

## Eftersyn: Belysning

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

**Noter:**

Ikke relevant da gadelyset ikke overdrages i forbindelse med nedklassificering af vejen

# Bilag 6

## Eftersyn: Vejens udstyr

<b>Vejnavn</b>	Enghaven 45-58
<b>Strækning</b>	Fra Enghaven nr 6790178-02 mod nord til matrikel nr 7nt og 7oa
<b>Vejnr.</b>	6790178-02-b

### Egnethed for nedklassificering:

Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b):  Ja  Nej

Er der konstateret trafikfarlige forhold:  Ja  Nej

### Påtænkte udbedringsarbejder:



<b>Besigtigelse</b>	<b>Dato:</b>	15.6.23	<b>Initialer:</b>	PHA
Besigtigelsesform	Visuel <input checked="" type="checkbox"/>	Foto <input type="checkbox"/>	Videoptagelse <input type="checkbox"/>	Andet <input type="checkbox"/> _____

**Beskrivelse af element:**

Årstal for etablering: Ukendt

Henvi sning til tegning/bilag:

Tilstand:	Omfang (%):	Bem.:
<input checked="" type="checkbox"/> (a) God, som ny	_____	Skilt _____
<input type="checkbox"/> (b) Funktionsduelig	_____	_____
<input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig	_____	_____

**Noter:**

I forhold til vejens udstyr, er der 1 vejnavneskilt. Stander udskiftes inden nedklassificering. Der er nummerskilt. Skiltet er i ok stand. Pas på – Børn på vejen skilt

# Teknik og Miljø

Kirkestræde 11  
7500 Holstebro  
Tlf. 9611 7555

E-mail: [tm@holstebro.dk](mailto:tm@holstebro.dk)



**HOLSTEBRO**  
KOMMUNE