

Foreløbig tilstandsrapport

Nedklassificering af offentlige grusveje
til private fællesveje
Øster Stendisvej



HOLSTEBRO
KOMMUNE

Kulturen til forskel

Bilag 1

Tilstandsrapport

| | |
|---------------------------------------|---|
| Vejnavn Vej nr. | Øster Stendisvej |
| Strækning | Fra asfaltvejen Skavevej og mod øst til om med matr.nr. 3s |
| Beskrivelse af vejanlægget | Vejen er en grusvej, med græsribat. Vejen er ca. 990 meter lang og ca. 3,5 meter bred. |
| Resultat | Kan vejanlægget nedklassificeres i dets nuværende stand: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Er der konstateret trafikfarlige forhold: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Evt. andre forhold, som må udbedres før nedklassificering: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Noter | Retablering efter ledningsgrave - er der løbende sager: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej Holstebro Kommune fortsætter vedligehold af vejen indtil overtagelsestidspunktet. Holstebro Kommune vil fjerne rabatter hvor det er nødvendigt inden overdragelsestidspunktet. |
| | Dato 23-01-21 Lena Husted |

Belægninger

Kørebane:

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| x Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. | | | |

Fortove / kantsten:

- | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Bituminøs belægning: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 2 |
| <input type="checkbox"/> Sten- og flisebelægning inkl. kantsten: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 3 |
| <input type="checkbox"/> Grusbelægning: Istandsættes jf. Vejreglen for vedligehold af færdselsarealet. | | | |

Afvanding

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Brønde: | Egnet for nedklassificering: | Ja / <u>Nej</u> | Bilag 4.1 |
| <input type="checkbox"/> Ledninger: | Egnet for nedklassificering: | Ja / <u>Nej</u> | Bilag 4.2 |
| x Rabat/trug og grøft | | | |
| | Egnet for nedklassificering: | <u>Ja</u> / Nej | Bilag 4.3 |

Belysning

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Omfattet af overdragelsen: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Er der leasingaftale: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Master, armatur & lyskilder: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 5 |

Vejens udstyr mv.

- | | | | |
|---|------------------------------|----------|---------|
| <input type="checkbox"/> Autoværn, skilte, kørebaneafmærkning, små bygværker mv.: | | | |
| | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | Bilag 6 |

Bygværker med spændvidde større end 2 m

- | | | | |
|--|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Omfattet af overdragelsen: | Ja / Nej | |
| <input type="checkbox"/> Se særskilt tilstandsrapport: | Egnet for nedklassificering: | Ja / Nej | |

Øvrige forhold

- | | | | |
|--|--|--|-----------------|
| x Bevoksning m.v.: Er bevoksning til fare eller gene for færdslen: | | | Ja / <u>Nej</u> |
|--|--|--|-----------------|

BILAG 4.3

Eftersyn: Afvanding – rabatter og grøfter

| | | |
|---|--|---|
| Vejnavn | Øster Stendisvej | |
| Strækning | Fra Skavevej og mod øst til om med matr.nr. 3s | |
| Vejnr. | | |
| Egnethed for nedklassificering: | | |
| Kan tilstanden af alle elementer placeres i kategori (a) eller (b): | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Er der konstateret trafikfarlige forhold: | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Påtænkte udbedringsarbejder: | | |
| Der skal grus og fjernes rabatter på strækningen. | | |

Rabat/trug og grøfter

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Besigtigelse | Dato: _____ | Initialer: _____ |
| Besigtigelsesform | Visuel x | Foto <input type="checkbox"/> Videoptagelse <input type="checkbox"/> Andet <input type="checkbox"/> _____ |
| Beskrivelse: | | |
| Årstal for etablering: _____ | | |
| Henvisning til tegning/bilag: | | |
| Tilstand: | | Bemærkning: |
| | Tilstand : | |
| Rabat/trug: | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny x (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Grøft: | <input type="checkbox"/> (a) God, som ny <input type="checkbox"/> (b) Mindre god, men funktionsduelig <input type="checkbox"/> (c) Dårlig, ikke funktionsduelig | |
| Noter: | | |

Teknik og Miljø

Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf. 9611 7555

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk



HOLSTEBRO
KOMMUNE